



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

В Кочубеевском районе проводится проверка по факту смерти мужчины на производстве

6 ноября 2014 года 47-летний водитель ЗАО «Ставропольский бройлер», не приняв мер к фиксации кабины КАМАЗа, поставил автомобиль в очередь на погрузку товаров и вышел из нее. Когда машина самопроизвольно скатилась с уклона, кабина автомобиля зажала потерпевшего между двух автомашин. От полученных травм мужчина скончался на месте. По данному факту Кочубеевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

12 Ноября 2014

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/695983>